



Serviceprotokoll bergvärme

Typ: IVT F 40
 Serienr: _____
 Telefon: _____
 Mail: _____

Kund: BFR Killa strand
 Adress: Villagatan 1/Killastrand 46
 Postnr & ort: Örebro

Kontroll	Utförd	Kontroll	Hastighet	Utförd
Rengöring av smutsfilter, kalla sidan	<u>Ja</u>	Funktionskontroll av cirkulationspump P1		
Rengöring av smutsfilter, varma sidan	<u>Ja</u>	Funktionskontroll av cirkulationspump P2		
Funktionskontroll av växelventil	<u>Shunt</u>	Funktionskontroll av cirkulationspump P3		

Uppmätning av:	Före justering	Efter justering
Kondenseringstemperatur	<u>60°</u>	
Förångningstemperatur	<u>4°</u>	
Suggastemperatur	<u>9°</u>	
Hetgastemperatur	<u>95°</u>	
Temperatur på vätskeledning	<u>52°</u>	
Utetemperatur	<u>11°</u>	
Stigarledning	<u>39°</u>	
Returledning	<u>31,5°</u>	
Temperatur på köldbärare in	<u>8°</u>	
Temperatur på köldbärare ut	<u>5,5°</u>	
Kontroll av elpatron		
Drifttider:	VP:	El:

Rekommenderade åtgärder: Något litet köldmedie, påfyllt, men hittade ingen läcka med elektronisk läcksökare (ca 0,4 kg R407c) Samtliga smutsfilter var mycket igensatta
 Kontroll utförd den: 14/5 2013
 Serviceteknikerns namn: Per Ørhe Kjenner

Certifierat företag

EKV Energi AB
Idrottsvägen 31 B, 702 32 Örebro
019-16 75 90



Kontrollrapport Nr **20082074**
utfärdad av certifierat företag

Kontrollrapport vid "kontroll för läckage" av kyl-/värmepump- utrustningar med HCFC/HFC- köldmedier enligt SFS 2007:846

Rapporten avser läcksökning vid: ☐ Installation ☐ Underhåll/Service ☒ Periodiserad kontroll ☐ Uppföljande läcksökning

IDENTIFIERING	OPERATÖR	Operatör: <u>BRF Lillåstrand</u> Tel: _____ Fax: _____ Utdelningsadress: <u>Villagatan 1</u> Postnr: <u>702 15</u> Ort: <u>Örebro</u> Kontaktperson: <u>Roland Brehmer</u> Tel: <u>019-12 58 60</u> Organisationsnummer: _____ Besöksadress/Fastighetsbeteckning: <u>BRF Lillåstrand Villagatan 4, Örebro / Stämjärnet 11</u>
	AGGREGAT	Gäller aggregat: _____ Köldmedium, Typ: _____ Mängd: _____ (kg) Vid flera aggregat, se aggregatförteckning, bilaga. ☒
	MOBILA AGGREGAT	Fordonets chassienr./reg.nr.: _____ Fartygsnamn/Signalbokstäver: _____
CERTIFIERAT FÖRETAG	PERIODISERAD KONTROLL FÖR LÄCKAGE	Kontrollmetod enligt (EG) förordning nr. 1516/2007 1. Tagit del av utrustningens registerföring ☒ 2. Läcksökning av hela systemet Direkt metod ☒ Indirekt metod ☒ Utrustningen är kontrollerad och tät och registerföringen är uppdaterad: ☒ Ja ☐ Nej ☐ Uppföljande kontroll ska ske inom 1 månad:
	UPPFÖLJANDE KONTROLL	Kontrollmetod enligt (EG) förordning nr. 1516/2007 1. Tagit del av utrustningens registerföring ☐ 2. Läcksökning av läckställe inkl. närliggande områden Direkt metod ☐ Utrustningen är kontrollerad och tät och registerföringen är uppdaterad: ☐ Ja ☐ Nej
	KONTROLL VID INSTALLATION	Kontrollmetod enligt (EG) förordning nr. 1516/2007 1. Tagit del av att utrustningens registerföring är upprättad ☐ 2. Läcksökning av hela systemet Direkt metod ☐ Indirekt metod ☐ Utrustningen är kontrollerad och tät: ☐ Ja ☐ Nej
	KONTROLL VID INGREPP	Kontrollmetod enligt (EG) förordning nr. 1516/2007 1. Tagit del av utrustningens registerföring ☐ 2. Läcksökning av ingrepps-/reparationsställe Direkt metod ☐ Utrustningen är kontrollerad och tät och registerföringen är uppdaterad: ☐ Ja ☐ Nej ☐ Uppföljande kontroll ska ske inom 1 månad (gäller vid utrustning $\geq$ 3 kg)
	ANM.	Noteringar (obligatorisk uppgift om utrustningen inte uppfyller krav): _____
	UNDERSKRIFT	Kontroll utförd av: _____ Kontrolldatum: _____ Namn: _____ (år/mån/dag) 2013-05-14 Namnförtydligande: <u>Per-Arne Kjenner</u> Elektronisk sign.: _____

[illegible]